

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

## MP CRUZ ALTA



**Figura 1 - Casa de bombas do sistema de hidrantes**



**Figura 2 - Bomba principal e bomba Jockey**












**Figura 3 - Local de entrada do hidrante do térreo**



**Figura 4 - Hidrante do térreo**



**Figura 5 - Hidrante externo**



**Figura 6 - Reservatório de incêndio enterrado**



